

Factor for Cut of Angle

Angle Of Cut	Factor	Angle Of Cut	Factor	Angle Of Cut	Factor	Angle Of Cut	Factor
5°	0.08749	15°	0.26795	25°	0.46631	35°	0.70021
5° 30	0.09629	15° 30	0.27732	25° 30	0.47697	35° 30	0.71329
6°	0.10510	16°	0.28674	26°	0.48773	36°	0.72654
6° 30	0.11393	16° 30	0.29621	26° 30	0.49858	36° 30	0.73996
7°	0.12278	17°	0.30573	27°	0.50952	37°	0.75355
7° 30	0.13165	17° 30	0.31530	27° 30	0.52975	37° 30	0.76733
8°	0.14054	18°	0.32492	28°	0.53171	38°	0.78128
8° 30	0.14945	18° 30	0.33459	28° 30	0.54295	38° 30	0.79543
9°	0.15838	19°	0.34433	29°	0.55431	39°	0.80978
9° 30	0.16734	19° 30	0.35412	29° 30	0.56577	39° 30	0.82424
10°	0.17633	20°	0.36397	30°	0.57735	40°	0.83910
10° 30	0.18534	20° 30	0.37388	30° 30	0.58904	40° 30	0.85408
11°	0.19438	21°	0.38386	31°	0.60086	41°	0.86929
11° 30	0.01989	21° 30	0.39391	31° 30	0.61280	41° 30	0.88472
12°	0.20345	22°	0.40403	32°	0.62487	42°	0.90040
12° 30	0.21256	22° 30	0.41421	32° 30	0.63707	42° 30	0.91633
13°	0.23087	23°	0.42447	33°	0.64942	43°	0.93251
13° 30	0.24008	23° 30	0.43481	33° 30	0.66181	43° 30	0.94896
14°	0.24933	24°	0.44532	34°	0.67451	44°	0.96569
14° 30	0.25862	24° 30	0.45573	34° 30	0.68728	45°	1.00000